




(株)今野商事 灯油ホームタンク洗淨予約受付中

冬のトラブルを今のうちに解消! ホームタンク洗淨は5月より順次実施します。

こんなタンクは要注意!!



長年の使用で、ホームタンク内に【水・サビ・ゴミ】などがたまり **トラブルの原因になることも!**



昨年、一番多かったトラブル!

タンク内部の結露により溜まった水が真冬に凍結。ストーブ等が急に使用できなくなりました。

対処法 ボイラーやストーブごとに室内タンクを設置しました。

↓ **こんなことになる前に**


**凍結・油漏れ・燃焼機器の故障防止に
3年~5年毎のホームタンク洗淨がおすすめ**

ホームタンクの洗淨方法

ホームタンクに残っている灯油を循環させて洗淨作業を行います。タンク洗淨車にはフィルターが二つ。汚れた灯油もこれでキレイに!

ホームタンクには半分以上の灯油が必要です。ろ過できれいになった灯油がタンクに戻ります。

ホームタンク洗淨方法



特別価格 5,500円 (税込)

ホームタンク洗淨受付:令和6年10月末まで

別料金

洗淨時の状態によっては、フィルターやストレーナーの交換が必要な場合もありますが、部品代は別途料金となります。

要注意!!

ストレーナーの汚れは、タンク内の灯油が汚れているサイン!

ストレーナーが劣化するとカップにヒビが入り、灯油が漏れてきます。汚れたフィルターのままでは、ストーブが点火しなくなります。カップの底に溜まった水が真冬に凍り、灯油が流れなくなります。



ストレーナーを
チェック

ホームタンク洗淨後 → **フィルターを新品に交換**



★ ストレーナーカップの破損がなくフィルターのみ新品に交換した場合、カップは約1,200円(税込)です。

《別途料金》
フィルター+Oリング
1,760円 (税込)

石油ストーブの分解掃除は シーズンオフの今がおトク

《令和6年8月末までのお申し込みで、出来次第配達でもよいお客様へ》

期間限定サービス NO.①～③のストーブ(1台につき) **500円引**
NO.④～⑩のストーブ(1台につき) **1,000円引**

期間限定なし!! ストーブ分解掃除2台目～ **1,000円引**



ストーブ分解掃除は、5月より予約受付を開始します。

《(株)今野商事 ストーブ分解掃除 基本料金》※部品代は別途料金

ポータブル型



① **4,950円**(税込～)

ファンヒーター



② **ダイニチ**
8,800円(税込～)

ファンヒーター



② **その他**
12,100円(税込～)

丸・角型ポット式(対流型)



③ **小・中型**
9,900円(税込～)

④ **大型**
12,100円(税込～)

据置型



⑤ **煙突式**
14,300円(税込～)

⑥ **FF式**
15,400円(税込～)

床暖房(本体のみ・内蔵型)



⑦ **煙突式**
17,600円(税込～)

⑧ **FF式**
18,700円(税込～)

ツインヒーター



⑨ **35,640円**(税込～)

ブルーヒーター



⑩ **14,300円**(税込～)

ストーブの取付け・取外し
配達・引取り料が

なんと0円!!

受付：令和6年8月末まで

※ 分解掃除の際、パッキンは必ず交換しますが、基本料金には含まれておりません。
パッキンは別途料金(約5,000円(税込)～)となります。その他、部品代も別途料金です。
※ ⑨ツインヒーターの密閉式は取り付け、取り外し料は別途料金(5,500円(税込)～)となります。
※ 延長管(排気トップ) 掃除は、5,500円(税込)～となります。
※ 10年以上経過のストーブは、部品が取れない場合があることをご了承ください。